

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ВОИ ОО

Кайеркана

 Е.В. Хмарина

«18» декабря 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Гимназия № 11»

 Н.М. Шпетная

«18» декабря 2021г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 имени Бориса Ивановича Колесникова»

1.2. Адрес объекта: 663340, Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан, улица Надеждинская, дом №16

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 6545,8 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2858 кв. м

1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего июнь 2022-август 2027

капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11 имени Бориса Ивановича Колесникова», МБОУ «Гимназия №11»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663340, Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан, улица Надеждинская, дом №16

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) муниципальное учреждение «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, Красноярский край, г. Норильск, улица Кирова, д. 34а тел. (3919) 43-72-00, телефон/факс (3919) 34-30-60, uo@norduo.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 665 чел/день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет, частично)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы: №31, 35 остановка «Поликлиника»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 85 м

3.2.2. время движения (пешком) 3-4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (неровности дороги по высоте от -1 м до +1 м от уровня дороги) незначительные

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично всем, выявленные недостатки будут устранены в соответствии с дорожной картой при наличии финансирования. Организация доступности и состояние доступности основных структурнофункциональных зон МБОУ «Гимназия №11» г.Норильска» по ул. Надеждинская, д.16 для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках частично доступно, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития - доступно.

Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту

есть тротуар рядом с проезжей частью дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Покрытие прилегающей территории асфальтировано. Стоянка для автомобилей - нет

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	доступно
2	Вход (входы) в здание	Оснащение пандусом
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается.
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт (установка контрастных указателей для слабовидящих)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8	Все зоны и участки	Частично нуждаются- организация альтернативной формы обслуживания

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2027 года в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда».

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта

МБОУ «Гимназия №11»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно частично всем

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Гимназия №11»

Н.М.Шпетная

"28" декабря 20 21 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Муниципальное образование

город Норильск

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

"28" декабря 20 21 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан,
улица Надеждинская, дом №16
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 6545,8 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2858 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего июнь-2022 – август 2027
капитального нет данных
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 имени Бориса Ивановича Колесникова», МБОУ «Гимназия № 11»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан, улица Надеждинская, дом №16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательные услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы №31, №35 остановка «Магазин «Подсолнух»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 85 м

3.2.2. время движения (пешком) 3-4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (неровности дороги по высоте от -1 м до +1 м от уровня дороги)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

()

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	№1

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	-	№2,3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	Коридоры, лестничные марши	№5,6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	Помещение школы	№7,8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Этаж 2 №32,38	№16,17,18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	№11, 12, 13, 14, 15
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	-

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично всем, выявленные недостатки будут устранены в соответствии с дорожной картой при наличии финансирования.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт (установка наружного звонка)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается.
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
6	Система информации на объекте (на всех	текущий ремонт (установка

	зонах)	контрастных указателей для слабовидящих)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ июнь 2022 г. - август 2027 г.

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МБОУ «Гимназия №11»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не требуется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации информация размещена на сайте гимназии <http://sodruj.moy.su>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки





ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>2</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>2</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>3</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>2</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>2</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>2</u>	л.

Паспорт БТИ _____ МБОУ «Гимназия №11» на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
нет

Руководитель рабочей группы:

	<u>Зам.директора по АХЧ Корнецкий А.Л.</u> (Должность, Ф.И.О.)	 (Подпись)
Члены рабочей группы	<u>Зам.директора по УВР Глушич Л.М.</u> (Должность, Ф.И.О.)	 (Подпись)
	<u>Зам.директора по ВР Овчаренко И.В.</u> (Должность, Ф.И.О.)	 (Подпись)
	<u>Председатель профкома Абдрашитова М.А.</u>	 (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов	<u>Председатель ВОИ ОО Хмарина Е.В.</u> (Должность, Ф.И.О.)	 (Подпись)
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
«26» декабря 2021г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Гимназия №11», Красноярский край, г.Норильск., район Кайеркан, ул.
Надеждинская, д.16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	Замечаний нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	Частичные перепады по высоте на протяжении маршрута движения	К	организация альтернативной формы обслуживания	
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	Замечаний нет	К		
1.4	Пандус (наружный)	есть	-		К		Орг.
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		К, О, С	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-				

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	
территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-В	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1

«28» декабря 2014г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Гимназия №11», Красноярский край, г.Норильск., район Кайеркан,
ул. Надеждинская, д.16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	Отсутствуют дополнительные разделительные поручни (ширина марша более 2,5 м)	все	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Орг.
2.2	Пандус (наружный)	есть	-		К		Орг.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	Отсутствуют подогрев, водосборные решетки	все	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Орг.
2.4	Дверь (входная)	есть	-	Замечаний нет			
2.5	Тамбур	есть	-	Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Замечаний нет			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	
Вход в здание	ДЧ-В	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Гимназия №11», Красноярский край, г.Норильск., район Кайеркан,
ул. Надеждинская, д.16

Наименование объекта. адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	Замечаний нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3,25,43,40	Замечаний нет			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Орг.
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Орг.
3.5	Дверь	есть	-	Отсутствуют прозрачные двери и ограждения из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1.2 м до 1.5 м от поверхности пешеходного пути	К, О, С	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Орг.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3,25,43	Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Замечаний нет			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	
пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	дч-в	3,25,40,43	Установка контрастных информационных указателей

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБОУ «Гимназия №11», Красноярский край, г.Норильск., район Кайеркан,
ул. Надеждинская, д.16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	Замечаний нет			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	Замечаний нет			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	Замечаний нет			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	Замечаний нет			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Гимназия №11», Красноярский край, г.Норильск., район Кайеркан,
ул. Надеждинская, д.16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	46,48	Замечаний нет			
5.2	Душевая/ванная комната	есть	-	Отсутствуют пространство для подъезда к душевой кабине кресла-коляски	К	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Орг.
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	I этаж №65	Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Отсутствуют универсальная кабина, доступная для всех категорий граждан, поручни штанги и откидные сиденья в санитарно-гигиенических помещениях.		технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Орг.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МБОУ «Гимназия №11», Красноярский край, г.Норильск., район Кайеркан,
ул. Надеждинская, д.16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	Замечаний нет			
6.2	Акустические средства	есть	-	Замечаний нет			
6.3	Тактильные средства	есть	-	Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Замечаний нет			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	
Системы информации на объекте	ДЧ-В	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"

Норильское отделение Филнала по Красноярскому краю

ВЫПИСКА № 04 : 429 / 2008 - 943

из реестра объектов капитального строительства

" 29 " февраля 2008 г.

Настоящая выписка выдана _____ Муниципальное образование город Норильск
(Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица)

на предмет регистрации прав по состоянию на " 16 " ноября 2007 г.

Сведения об объекте капитального строительства

Наименование объекта (составной части объекта) (нужное подчеркнуть) _____ школа

Инвентарный номер _____ 04:429:002:000811860

Предыдущий инвентарный номер _____

Кадастровый номер _____ 24:55:0602003:0025:04:429:002:000811860

Предыдущий кадастровый номер _____

Реестровый номер _____ 161107:002:000811860

Адрес (местоположение) _____ Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан,
улица Надеждинская, дом № 16

Предыдущий адрес (местоположение) _____

Тип (вид) _____ здание

Назначение _____ нежилое

Техническое описание объекта капитального строительства

Литер	Б
Год ввода в эксплуатацию, постройки <small>(нужное подчеркнуть)</small>	1977
Застроенная площадь, кв.м.	1629,3
Общая площадь объекта, кв.м.	6545,8
Этажность	4
Подземная этажность	0
Материал стен	газозобетон

нет

(сведения об отнесении объекта недвижимости к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ)


24 006 384204

Техническое описание составной части объекта капитального строительства

Этаж (этажи) расположения	
Номер(а) на поэтажном плане	
Общая площадь, кв.м.	
в т.ч. жилая площадь, кв.м.	
Количество комнат в квартире, жилом, нежилом помещении <i>(нужное подчеркнуть)</i>	

Примечание Наличие электричества, отопления, водопровода, канализации.
Общая площадь изменилась в результате уточнения технических характеристик.

Реестровая запись сделана " 29 " февраля 2008 года за порядковым № 04 : 429 : 1 : 2407

Исполнитель инженер 2 категории  Бамбызова Наталья Александровна
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение: планы 5 листов, экспликации 4 листа.

Уполномоченное лицо ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Филиала по Красноярскому краю

инженер 2 категории Норильского отделения

(должность)

Бамбызова Наталья Александровна /

(Ф.И.О.)



План



Инженер-проектировщик
 Л. П. КОЗЛОВСКИЙ
 ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский
 Федеральный ЦНИИ"

— Проектный
 отдел
 № 1
 Москва, ул. Космонавтов
 15
 С. П. КОЗЛОВСКИЙ
 Л. П. КОЗЛОВСКИЙ